



Szczecinek, dnia 08 listopada 2023r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w SZCZECINKU**
ul. 1-go Maja 61, 78-400 Szczecinek
Znak sprawy: PZ.52800.52.2023

18/23

Egz. Nr 8

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt. 1 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1969) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu: 08 listopada 2023 roku przez:

- 1) mł. asp. Tadeusza Kiljanek – starszego inspektora sztabowego ds. kontrolno – rozpoznawczych nr legitymacji służbowej 8/2021

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli
legitymującego się upoważnieniem numer PZ.52800.52.2023 z dnia 17 października 2023 roku, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Miasto Szczecinek, ul. Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek.
Budynek Kina Wolność, ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek.**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
SAPiK – Budynek Kina Wolność, ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek,	Pan Kamil Klimek – dyrektor SAPiK w Szczecinku Załącznik nr1

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Agnieszka Konigsman	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
2. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek SAPIK Kino Wolność, ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury SAPIK w Szczecinku, ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek.

2. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP:

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w dniu: nie prowadzono

W dniu 08 listopada 2023 roku w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynku Kina Wolność ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek stwierdzono:

Budynek Niski (N) - wysokość 11,74 m

klasa odporności pożarowej - „C”

Kubatura – 8770 m³

Powierzchnia użytkowa budynku – 2906,60 m²

W budynku zlokalizowane są trzy strefy pożarowe – :

- SP 1 – sala kinowa ZL I
- SP 2 – parter w części ZL III oraz część I piętra. Całość połączona jest otwartą przestrzenią
- SP 3 – pomieszczenia biurowe w części ZL III na I piętrze, w tym pomieszczenie dźwiękowca wydzielone od sali kinowej witrynami w klasie EI 60

Budynek jest podpiwniczony w części, piwnica wydzielona od klatki schodowej drzwiami EI 30.

Z Sali kinowej strefy pożarowej SP1 zapewniono dwa wyjścia bezpośrednio na zewnątrz o szerokości 1,4 m każde, oddalone od siebie na odległość ponad 5 m. Zapewniono również możliwość wyjścia do innej strefy pożarowej SP2 przez dwa wyjścia/wejścia w klasie odporności ogniowej EI 60 o szerokościach 1,4 m. Szerokość przejścia pomiędzy rzędami siedzeń na widowni 0,47 m, miejsc na widowni łącznie 298. Z Sali kinowej długość przejścia przy dwóch kierunkach nie przekracza 40 m.

Główne wyjścia ewakuacyjne z budynku od strony ul. Wyszyńskiego – 2 szt. drzwi o szer. 2,1 m.

Wyjście ewakuacyjne na parterze od strony otwartej klatki strefy SP2 szer. 1,2 m.

Wyjście ewakuacyjne na parterze od strony restauracji „Kinova” ul. Wyszyńskiego szer. 1,2 m.

Wyjście ewakuacyjne na parterze od strony części biurowej szer. 1,15 m., wyjście z klatki schodowej 1,2 m.

W budynku zlokalizowane są 4 żelbetowe klatki schodowe: K1, K2, K3 i K4.

Klatki K3 oraz K4 wydzielone drzwiami oraz oddymiane.

Szer. biegu klatki schodowej K3 – 1,4 m spocznik 1,5 m.

Szer. biegu klatki schodowej K2 – 1,2 m spocznik 1,48 m.

Szer. biegu klatki schodowej K1 (otwarta) – 1,2 m spocznik 1,5 m.

Szer. biegu klatki schodowej K4 – 1,2 m spocznik 1,5 m.

Długości dojścia:

Parter

- z pomieszczenia nr A/6 – dwa kierunki ewakuacji mieszczące się w zakresie 15,8 m oraz 14,2 m bezpośrednio na zewnątrz

- z pomieszczenia zast. dyr. nr A/3 – dwa kierunki ewakuacji mieszczące się w zakresie 17 m oraz 9 m bezpośrednio na zewnątrz

- z pomieszczenia sali biletowej – długość przejścia poniżej 22 m.

I piętro

- od pomieszczenia Sali multimedialnej dwa kierunki ewakuacji mieszczące się w zakresie 6 m do innej strefy pożarowej oraz 35 m bezpośrednio na zewnątrz
- od pomieszczenia nr A/20 księżowość – jeden kierunek ewakuacji – 14 m do drzwi oddymianej klatki schodowej, lub 12 m do drzwi innej strefy pożarowej.

Drogi oraz kierunki ewakuacji oznakowane.

Budynek wyposażony w instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:

1. System sygnalizacji pożaru z monitoringiem do SKKP PSP w Szczecinku – protokół z dnia 08.11.2023 r. MONITOR Piotr Maziarz, Piotr Renczyński, ul. Spółdzielcza 5/5, 75- 205 Koszalin
2. System oddymiania klatek schodowych K3 oraz K4 – protokół z dnia 08.11.2023 r. MONITOR Piotr Maziarz, Piotr Renczyński, ul. Spółdzielcza 5/5, 75- 205 Koszalin
3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - protokół z dnia 04.07.20223 r. PPHU Impuls Jarosław Marczyński
4. Przeciwożarowy wyłącznik prądu – protokół z dnia 04.07.20223 r. PPHU Impuls Jarosław Marczyński
5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa DN 25 - protokół z dnia 20.07.2023 r. Krzysztof Byk
6. Zamknięcia przeciwpożarowe (drzwi, bramy) - protokół z dnia 04.07.20223 r. PPHU Impuls Jarosław Marczyński
7. Gaśnice - protokół z dnia 20.07.2023 r. Krzysztof Byk. Łączna ilość gaśnic w budynku – 77 kg środka gaśniczego zawartego w gaśnicach.

Instalacje użytkowe:

- instalacja elektryczna - protokół z dnia 15.01.2019 r. Impuls Jarosław Marczyński
- instalacja odgromowa - protokół z dnia 15.01.2019 r. Impuls Jarosław Marczyński
- wentylacyjna - protokół z dnia 24.05.2023 r. Swegon Sp. z o. o., ul. Owocowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne.
- alarmowa
- teleinformatyczna
- wod.-kan.
- klimatyzacyjna

Zaopatrzenia wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru – dwa hydranty w tym jeden oddalony na odległość 15 m - ul. Wyszyńskiego (postój taxi), kolejny podziemny oddalony o 100 m (skrzyżowanie ul. Wyszyńskiego/Kamińskiego).

W dniu czynności przedstawiono;

- szkolenie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, przeprowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje mgr inż. Adam Serafin
- Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną przez osobę posiadającą kwalifikacje mgr inż. Adam Serafin – październik 2023 r.

Drogę pożarową dla przedmiotowego obiektu stanowi ul. Wyszyńskiego, dojścia do budynku utwardzone zapewniające połączenie z drogą pożarową. Do strefy ZL I istnieje możliwość dotarcia od strony ul. Limanowskiego.

Na obiekcie nie występują urządzenia zawierające substancje kontrolowane, nowe substancje i fluorowane gazy cieplarniane, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wszystkich pomiarów długości oraz szerokości w dniu czynności dokonano dalmierzem laserowym Bosch DLE 70

Nieprawidłowości:

1. Składowanie materiałów palnych na parterze klatki schodowej K3 – usunięto w trakcie kontroli.

3. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

[Empty box for notes and objections]

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
w Szczecinku

Kamil Klimek

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

mł. asp. mgr Szymon Kiljanek

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)